


ナショナルR - 14 (修復時)



2006.1.3 kurashima

注：あまりにもハムが酷いので、電圧増幅段のパスコンを削除した。通常は数 μ Fが必要。